



Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO

Legge Regionale n.5 del 14/04/2009
Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo. Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
telefono 091/7808959/7808969 – fax 091/7541737

Prot. n. 2582 /ST

Palermo, 04 Settembre 2013

OGGETTO: Richiesta preventivo di spesa per la riparazione di un SISTEMA CPAP DI PRODUZIONE RESMED.

Si richiede con cortese **urgenza** a tutte le ditte interessate, preventivo di spesa, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per la riparazione di un **SISTEMA CPAP di produzione RESMED, modello AUTOSSET SPIRIT**, in dotazione presso il reparto di Malattie Apparato Respiratorio del P.O. Cervello di Palermo.

Codesta spettabile Ditta, se interessata, dovrà fare pervenire **entro le ore 13.00 del 13/9/2013 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello** – Viale Strasburgo n°233 – 90146 PALERMO, apposita offerta in busta chiusa sulla quale, esternamente, dovrà essere riportata la dicitura **“Preventivo Riparazione di un SISTEMA CPAP”** ed il **numero di protocollo del presente invito**.

Al fine di formulare l'offerta, codesta spettabile Ditta è autorizzata ad effettuare un sopralluogo presso il laboratorio di Ingegneria Clinica presso il P.O. V. Cervello di Palermo, preventivamente concordato con i tecnici al numero 091/7541023.

Nel preventivo di spesa dovranno essere indicati distintamente il costo della manodopera, il codice, la descrizione e il prezzo di eventuali pezzi di ricambio, l'aliquota I.V.A., il costo complessivo, la tempistica di intervento nonché il periodo e le condizioni di garanzia successive alla riparazione effettuata.

Si precisa che tutti i materiali di ricambio devono essere originali, laddove applicabile muniti di marchio CE o IMQ e che la loro installazione deve avvenire nel pieno rispetto alle vigenti normative e a **“perfetta regola d'arte”**. La Ditta è responsabile dei danni causati dall'utilizzo di materiale non idoneo.

La busta dovrà altresì contenere la **relazione tecnica** del guasto riscontrato nel corso del sopralluogo effettuato.

L'Azienda ricevuta l'offerta, si riserva la facoltà di esaminarla e di decidere in merito all'affidamento del servizio.

Per eventuali chiarimenti o informazioni contattare Dr. Saverio Intravaia 3357783120 tel. 091/7808959 - fax. 091/7541737.

Distinti Saluti.

f.to L'assistente amministrativo
Dr. Saverio Intravaia

f.to **Il Dirigente Tecnico**
ing. Antonino Marsala