



Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO

Legge Regionale n.5 del 14/04/2009
Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo. Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
telefono 091/7808959 – fax 091/7541737

Prot. n. 2033/ST

Palermo, 03 LUG 2014

OGGETTO: Richiesta preventivo di spesa per la riparazione di un Monitor Multiparametrico AGILENT, modello M3046A

Si richiede con cortese **urgenza** alle spett.le Ditte interessate, preventivo di spesa, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., e dell'art. 7 del "Regolamento interno dell'Azienda per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con deliberazione C.S. n. 1069 del 05/8/2013 per la **riparazione di un Monitor Multiparametrico di produzione AGILENT, modello M3046A inv. tec. 2000082, in dotazione al reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O. Cervello di Palermo.**

Codesta spettabile Ditta, se interessata, dovrà fare pervenire **entro le ore 13.00 del 11/07/2014 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello – Viale Strasburgo n°233 – 90146 PALERMO**, apposita offerta in busta chiusa sulla quale, esternamente, dovrà essere riportata la dicitura **"Preventivo Riparazione Monitor Multiparametrico AGILENT"** ed il numero di protocollo del presente invito.

Nel preventivo di spesa dovranno essere indicati distintamente il costo della manodopera, il codice, la descrizione e il prezzo di eventuali pezzi di ricambio, l'aliquota I.V.A., il costo complessivo, la tempistica di intervento nonché il periodo e le condizioni di garanzia successive alla riparazione effettuata e lo sconto a noi riservato non inferiore del 5%.

Al fine di formulare l'offerta, codesta spettabile Ditta è autorizzata ad effettuare un sopralluogo presso il laboratorio di Ingegneria Clinica presso il P.O. V. Cervello di Palermo, preventivamente concordato con i tecnici telefonando al numero 091/7541023.

Si precisa che tutti i materiali di ricambio devono essere originali, laddove applicabile muniti di marchio CE o IMQ e che la loro installazione deve avvenire nel pieno rispetto alle vigenti normative e a **"perfetta regola d'arte"**. La Ditta è responsabile dei danni causati dall'utilizzo di materiale non idoneo.

L'Azienda ricevuta l'offerta, si riserva la facoltà di esaminarla e di decidere in merito all'affidamento del servizio.

Per eventuali chiarimenti o informazioni contattare Dr. Saverio Intravaia 3357783120 tel. 091/7808959 - fax. 091/7541737.

Distinti Saluti.

L'assistente amministrativo
Dr. Saverio Intravaia

Il Dirigente Tecnico
ing. Antonino Marsala