



Regione Siciliana

Legge Regionale n.5 del 14/04/2009

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo. Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
telefono 091/7808959 – fax 091/7541737

Prot. n. 2626 /ST

Palermo, 05 AGO 2016

OGGETTO: Richiesta preventivo di spesa per la riparazione di un BRONCOSCOPIO di produzione STORZ, modello 11002BD1, inv. tecn. 1003589.

**Alla Spett.le Ditta
A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

Si richiede con cortese **urgenza** a codesta spett.le Ditta preventivo di spesa, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 comma 6, per la riparazione di un **BRONCOSCOPIO di produzione STORZ, modello 11002BD1, inv. tecn. 1003589** in dotazione presso l'U.O.C. di Chirurgia Toracica del P.O. Cervello.

Il Preventivo dovrà essere recapitato, a pena di esclusione, in busta chiusa **entro le ore 12.00 del 22 AGO 2016** al Protocollo generale dell'A.O.O.R. Villa Sofia – Cervello viale Strasburgo, 233 - 90146 Palermo indirizzato al Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Settore Tecnico – Ufficio Ingegneria Clinica.

Al fine di formulare l'offerta, codesta spettabile Ditta dovrà preventivamente effettuare sopralluogo e potrà chiedere eventuali chiarimenti al servizio di assistenza apparecchiature elettromedicali presso il P.O. V. Cervello di Palermo, telefonando al numero 091/7541023.

Nel preventivo di spesa, dovrà essere dichiarato che la riparazione risulta conveniente in ragione dello stato d'uso dell'apparecchiatura, dovranno essere indicati distintamente il costo della manodopera, il codice, la descrizione e il prezzo di eventuali pezzi di ricambio, l'aliquota I.V.A., il costo complessivo, la tempistica di intervento nonché il periodo e le condizioni di garanzia successive alla riparazione effettuata.

Si precisa che tutti i materiali di ricambio devono essere originali, laddove applicabile muniti di marchio CE o IMQ e che la loro installazione deve avvenire nel pieno rispetto alle vigenti normative e a "**perfetta regola d'arte**". La Ditta è responsabile dei danni causati dall'utilizzo di materiale non idoneo.

L'offerta dovrà altresì contenere la **relazione tecnica** del guasto riscontrato nel corso del sopralluogo effettuato.

Tutti i costi per la formulazione del preventivo di spesa sono a totale carico della Ditta offerente, l'Azienda ricevuta l'offerta, si riserva la facoltà di esaminarla e di decidere in merito all'affidamento del servizio.

Per eventuali chiarimenti o informazioni contattare Dr. Saverio Intravaia 3357783120 tel. 091/7808959 - fax. 091/7541737.

Distinti Saluti.

Il coadiutore amministrativo

(Sig. Francesco Croce)

**Il Dirigente Responsabile ad
interim U.O.C. Settore Tecnico**

(D.ssa Sant'Uppio Maria Rosa Gabriella)