



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 25 GEN. 2017

Prot. 546/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 11 PORTA CONTAINERS, N. 8 ARMADI PORTA CONTAINERS, N. 4 PIATTAFORME, N. 2 SLITTE A BATTERIA PER IL TRASPORTO DI MATERIALE STERILE

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di n. 11 porta containers, n. 8 armadi porta containers, n. 4 piattaforme, n. 2 slitte a batteria per il trasporto di materiale sterile, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo R.d.O. su Mepa Consip.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

N. 11 PORTA CONTAINERS

- I porta containers da inserire all'interno degli armadi, devono almeno consentire l'alloggio di nove cestelli grandi di misure standard, le cui dimensioni variano fino ad un massimo di cm. 36 in altezza e cm. 65 in lunghezza, distribuiti in tre scomparti verticali, con guide porta ripiani/cestelli realizzati in acciaio inox con sistema di arresto e scorrimento agevolato possibilmente da piccole ruote in teflon o nylon ad alta resistenza di usura e garantiti nel tempo.
- Le guide devono consentire l'introduzione di cestelli ad altezza variabile e quindi regolabili a seconda delle necessità, inoltre, devono essere dotati di un sistema che permetta il facile passaggio sul carrello adatto alla loro movimentazione in sicurezza, con fermi e guide di alloggio, che garantiscano stabilità antiribaltamento.
- Struttura in acciaio inox rinforzata nello chassis

N. 8 ARMADI PER PORTA CONTAINERS

- Gli armadi da trasporto devono essere di dimensioni idonee a quanto prima descritto e comunque non inferiori a 140 cm di altezza, 70 cm di profondità ed 1 metro di larghezza.
- Gli sportelli devono essere adeguatamente incernierati, possibilmente con cerniere a tutta altezza, chiudibili con serratura e sistema di fascettatura identificativa per evitare aperture durante il trasporto;
- Devono essere apribili completamente fino alle fiancate laterali, possibilmente in doppia parete scatolata con sistema di bloccaggio in apertura;
- Le lamiere devono essere saldate a filo continuo;
- Interni ed esterni facilmente disinfettabili;
- Il perimetro superiore ed inferiore deve essere dotato di gomma paracolpi che non lasci traccia;
- Gli sportelli devono avere una guarnizione a giro che garantisca la completa sigillatura dall'ambiente esterno;
- Le ruote anch'esse piroettanti devono possibilmente avere un diametro superiore a 160 mm, atteso che più grandi sono, più facile sarà la movimentazione dell'armadio; anch'esse devono essere costituite in materiale che non lasci traccia e dotate di un sistema frenante possibilmente a leva facilmente azionabile;
- Le maniglie dovranno essere due per lato e possibilmente verticali in modo da rendere più agevole la presa e l'incidenza degli sforzi di spinta;
- Tutto quanto fin qui descritto deve essere in acciaio inox con struttura rinforzata nello chassis dell'armadio e dei carrelli;

N. 4 PIATTAFORME

- Le piattaforme devono essere anch'esse in acciaio con guide che permettano in modo facile ed agevole il posizionamento, l'alloggio ed il blocco dei porta containers.
- Anche questi devono essere compatibili con il sistema di aggancio e sgancio del carrello di trasporto.

N. 2 SLITTE A BATTERIA


Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)
Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 11/02/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. E all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.


**Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina**